

Акт
испытания наружных пожарных лестниц

30 августа 2024 г

Здание МБДОУ «Называевский детский сад №» Омской области
По ул Мира №10 г.Называевска Омской области

Общие сведения по строению

1. Год постройки -1964г
2. Материал: фундамента - шлак/бетон
стен- кирпич и шлак/бетон обшит
металлопрофилем -
перегородок – кирпич и деревянные
перекрытий Ж/бетон
кровли металлочерепица (профнастил) _____
3. Число этажей - два
4. Число лестниц- две с торцовых сторон здания

Результаты осмотра строения

Комиссия в составе : председателя- Карапузова Т.В- заведующей детским садом
и членов комиссии: Лаврова С.Л., Парасочка И.А.
произведен испытание наружных пожарных лестниц, технического состояния наружных
пожарных лестниц, оборудования и элементов внешнего благоустройства

Результаты осмотра

Здание в отличном состоянии - лестничные марши отремонтированы, площадка
забетонирована без трещин, покрашены.

№	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Единицы измерения	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта	Решение о принятии мер(капитальный или текущий ремонт)

Выводы и предложения комиссии:

Председатель комиссии: _____ Т.В.Карапузова
Члены комиссии _____ С.Л.Лаврова
_____ И.А.Парасочка